

# 「ホームズ君 筋かいセンサー」 実物件測定結果レポート


【建築年】1976年(昭和51年)築 【建築地】茨城県つくば市 【構法】在来軸組構法 【筋かい仕様】3つ割(30×90mm)

## ■建物概要



【建築年】1976年(昭和51年)築  
 【場所】茨城県つくば市  
 【構法】在来軸組構法  
 【筋かい仕様】3つ割(30×90mm)

## ■平面図



凡例 — 一般壁    ≡ 開口部    — 耐力壁    ▲ 筋かい

| No. | 壁の写真、壁の構成、測定結果  | グラフ表示モード | 画像表示モード(推定線OFF) | 画像表示モード(推定線ON) |
|-----|---|----------|-----------------|----------------|
| ①   | <p>漆喰仕上げ(大壁)</p> <p>筋かいの有無を正しく判定できました。<br/>筋かい存在:あり<br/>位置:(左)柱脚(右)柱頭</p> <p>【室内】</p> <p>【室内】 測定面</p> |          |                 |                |
| ②   | <p>漆喰仕上げ(大壁)</p> <p>筋かいの有無を正しく判定できました。<br/>筋かい存在:あり<br/>位置:(左)柱脚(右)柱脚</p> <p>【室内】</p> <p>【室内】 測定面</p> |          |                 |                |
| ③   | <p>新京壁(真壁)</p> <p>筋かいの有無を正しく判定できました。<br/>筋かい存在:あり<br/>位置:(左)柱脚(右)柱脚</p> <p>【外壁】</p> <p>【室内】 測定面</p>   |          |                 |                |
| ④   | <p>新京壁(真壁)</p> <p>筋かいの有無を正しく判定できました。<br/>筋かい存在:あり<br/>位置:(左)柱脚(右)柱脚</p> <p>【外壁】</p> <p>【室内】 測定面</p>   |          |                 |                |